

An

zu TOP 5.2.

01/120 BV Hohenlimburg

Sitzung der BV Hohenlimburg am 13.09.2017

TOP Ö 5.2 Anfrage der SPD-Fraktion: Dauerbaustelle Piepenstockstraße 47 – 49

Zur o. g. Anfrage wird wie folgt Stellung genommen:

Die Mauer wird beim Wirtschaftsbetrieb Hagen durch die Fachgruppe WBH/12 – Brücken- und Ingenieurbauwerke - geprüft und unterhalten. Eine Sanierung der Stützmauer ist bis dato noch nicht erfolgt.

Die Mauer wurde durch WBH/12 entsprechend der DIN 1076 geprüft und für standsicher befunden. Lediglich ein auf der Mauer befindlicher Zaun war nicht mehr verkehrssicher. Aus diesem Grunde wurde dieser Bereich durch einen Bauzaun gesichert.

Unter Zugrundelegung des o. g. Sachverhaltes ist eine kurzfristige Sanierung der Stützmauer aus Sicht der Stand- als auch der Verkehrssicherheit nicht zwingend erforderlich.

Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße Ahmer Weg/Piepenstockstraße ist im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Lösung eine Sanierung/Erneuerung der Straße einschließlich der Stützkonstruktion erforderlich.

WBH/12 hat entsprechend einer Priorisierung die Stützwand mit in die Sanierungsplanung aufgenommen und wird für diese Sanierung zu gegebener Zeit Mittel anmelden.

