

DECKBLATT

Teil 1 Seite 1

Drucksachennummer:

0061/2005

Datum:

24.01.2005

ÖFFENTLICHER VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG

Absender:

CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Haspe

Betreff:

Vorschlag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Haspe
hier: Einlaufbauwerk Bremker Bach in Höhe Grundschötteler Str. 24

Beratungsfolge:

02.02.2005 Bezirksvertretung Haspe

Beschlussfassung:

Bezirksvertretung Haspe

BESCHLUSSVORSCHLAG**Drucksachennummer:**

0061/2005

Teil 2 Seite 1**Datum:**

24.01.2005

Nach Diskussionslage.

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0061/2005

Teil 3 Seite 1**Datum:**

24.01.2005

Am Abend des 20. Januar 2005 wurde infolge der starken Regenfälle das Sperrgitter des o.g. Einlaufbauwerks durch Treibgut, Äste usw. zugesetzt, so dass das Wasser angestaut wurde und anschließend die Grundschoötteler Straße in Richtung Enneper Straße fast auf voller Breite überschwemmte. Für die angrenzenden Wohngebäude bestand die Gefahr, dass die Keller voll Wasser liefen.

Hier stellt sich u.a. die Frage, in welchen Zeitabständen und durch wen Reinigungen bzw. Kontrollgänge am Einlaufbauwerk durchgeführt werden. Kann durch ein noch vor dem Einlaufbauwerk aufzustellendes weiteres Gitterrost oder andere Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden?

gez. Bremser

(Unterschrift des Vorschlagenden)