

Vorlagenummer: 0535/2025
Vorlageart: Vorschlag zur Tagesordnung
Status: öffentlich

Vorschlag der SPD-Fraktion (Dringlichkeitsantrag)

Hier: Verkehrssituation in Boele / Fahrbahn am Boeler Ring scheint abgesackt zu sein

Eingereicht am:

Gestellt von:

Beratungsfolge

| Gremium | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität (Entscheidung) | 25.06.2025 | Ö |

Beschlussvorschlag

1. Der UKM erhält von der Fachverwaltung einen ausführlichen Bericht über den Straßenzustand am Boeler Ring und über notwendige Sanierungsarbeiten.
2. Darzustellen ist ein Zeitplan der Maßnahme bis zur Freigabe aller Fahrspuren.

Sachverhalt

In der Ausgabe der Westfalenpost vom 17. Juni 2025 wurde berichtet, dass auf dem zweiten Abschnitt des Boeler Rings massive Straßenschäden aufgetreten seien. In Fahrtrichtung Bathey habe sich die Straße zwischen der Brücke, die das Hilgenland und die Straße Am Baum miteinander verbindet, optisch leicht abgesenkt. Es bestehe nach vorläufigen Erkenntnissen die Gefahr einer Unterspülung. Daher wurde eine Spur des Boeler Rings in Fahrtrichtung Bathey gesperrt.

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es geboten, dass auch der zuständige Fachausschuss über den Stand der geplanten Maßnahmen informiert wird. Insbesondere sieht die SPD-Fraktion die Notwendigkeit, dass seitens der Verwaltung dargestellt wird, wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss.

Anlage/n

1 - 0535-2025 Dringlichkeitsantrag SPD _ Verkehrssituation in Boele (öffentlich)



An den Vorsitzenden
des Ausschusses für
Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität
Herrn Rüdiger Ludwig
im Hause

Hagen 17. Juni 2025

Verkehrssituation in Boele
Hier: Fahrbahn am Boeler Ring scheint abgesackt zu sein

Sehr geehrter Herr Ludwig,

wir bitten um Aufnahme des og. Dringlichkeitsantrages für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität, gem. § 6 Abs. 2 GeschO, am 25. Juni 2025.

Beschlussvorschlag:

1. Der UKM erhält von der Fachverwaltung einen ausführlichen Bericht über den Straßenzustand am Boeler Ring und über notwendige Sanierungsarbeiten.
2. Darzustellen ist ein Zeitplan der Maßnahme bis zur Freigabe aller Fahrspuren.

Begründung:

In der Ausgabe der Westfalenpost vom 17. Juni 2025 wurde berichtet, dass auf dem zweiten Abschnitt des Boeler Rings massive Straßenschäden aufgetreten seien. In Fahrtrichtung Bathey habe sich die Straße zwischen der Brücke, die das Hilgenland und die Straße Am Baum miteinander verbindet, optisch leicht abgesenkt. Es bestehe nach vorläufigen Erkenntnissen die Gefahr einer Unterspülung. Daher wurde eine Spur des Boeler Rings in Fahrtrichtung Bathey gesperrt.

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es geboten, dass auch der zuständige Fachausschuss über den Stand der geplanten Maßnahmen informiert wird. Insbesondere sieht die SPD-Fraktion die Notwendigkeit, dass seitens der Verwaltung dargestellt wird, wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss.

Freundliche Grüße



Werner König
SPD-Ratsfraktion

