

**SZS/1**  
Tel. 5104  
Fax. 5115

11.04.2016

An  
**Bezirksvertretung Hohenlimburg**

Sitzung der BV Hohenlimburg am 13.04.2016

Hier: TOP 7.6 Schäden an der Kanu-Slalom-Strecke  
Vorlage: 0335/2016

In Bezug auf die Beschädigungen an der Kanu-Slalom-Strecke teilt das Servicezentrum Sport mit, dass es sehr kurzfristig eine Begutachtung der Schäden und deren mögliche Ursachen durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen geben wird.

Besonderes Augenmerk wird hier auf Folgendes gelegt:

- Schäden an der Steinschüttung und Verzahnung im Bereich des Ufers, des Dammes und der Sohle
- Senke in dem gepflasterten Fußweg oberhalb der Stennertbrücke, dieser ist ggf. aufzunehmen und anzuheben, so dass dort keine Wasseransammlungen mehr entstehen können
- die momentan nicht funktionale automatische Steuerung der Wehranlage wird derzeit bereits durch die beauftragte Fachfirma wiederhergestellt.

Die bauausführende Firma wird anschließend aufgefordert werden, die Schäden im Rahmen der Gewährleistung zu beheben.

  
(Wischnewski)