

Deckblatt

Drucksachennummer:

0985/2017

Teil 1 Seite 1

Datum:

27.10.2017

ÖFFENTLICHE MITTEILUNG

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Betreff:

Baumscheiben in der Fußgängerzone

Beratungsfolge:

07.11.2017 Bezirksvertretung Hagen-Mitte

Kurzfassung

In der Fußgängerzone befinden sich in den Bereichen Elberfelder Straße, Hohenzollernstraße und Mittelstraße insgesamt ca. 100 Baumscheiben.

25 dieser Baumscheiben sind nicht mehr verkehrssicher, d. h. durch die Baumwurzeln wurden die angrenzenden Natursteinpflasterbereiche hochgedrückt bzw. die Baumscheibenabdeckungen aus Metall sind uneben und stellen daher eine Gefahrenstelle für Fußgänger dar.

Begründung

Auf der Elberfelder Str. ist eine Frau im Bereich einer Baumscheibe (Wurzeln drücken das Pflaster hoch) schwer verunfallt.

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH hat diese sowie weitere Baumscheiben in der 34.- 35. KW 2017 mit Absperrelementen abgesichert.

Aufgrund des Hagener Autosalons bat die Hagen Agentur die Absperrungen auf ein Minimum zu reduzieren, die Höhenunterschiede im Bereich der Baumscheiben wurden anschließend mit einer Asphaltschicht als Provisorium ausgeglichen.

In der 41. KW wurden weitere Absperrelemente im Bereich der Baumscheiben an der Elberfelder Str. durch Asphalt provisorisch ersetzt.

Es handelt sich um die nachfolgend dargestellten Baumscheiben:

Baumscheibenabdeckung Hohenzollernstr. Höhe Spinne



Baumscheibenabdeckung Mittelstr. Höhe Dahlenkampstr.



Pflasterbereich Baumscheibe Elberfelder Str. Höhe C & A



Die nachfolgenden Lösungsmöglichkeiten sind angedacht:

- **Aufnehmen der Baumscheibenabdeckung**

Die vorhandenen Baumscheibenabdeckungen aus Metall sind in den möglichen Bereichen aufzunehmen und die Höhenunterschiede durch ein geeignetes Material, wie z.B. Dolomitsand oder ähnlich auszugleichen.

Baumscheibe Höhe Elberfelder Str. 46 - 48



- **Angleichen der Höhenunterschiede durch großflächige Pflasterarbeiten**

Die angrenzenden Bereiche aus Natursteinpflaster, Klinkerpflaster sowie andere Oberflächenbefestigungen sind großflächig aufzunehmen und höhenmäßig anzupassen. Aufgrund der starken Wurzelbereiche ist die Aufgabe einzelner Bäume sowie die Neupflanzung geeigneter Bäume möglich.

Baumscheibe Elberfelder Str. 24 - 26



- Neueinfassung der Baumscheiben durch Naturbordsteine o.ä.

Die vorhandenen Baumscheibenabdeckungen sind in den möglichen Bereichen zu erweitern und mit z.B. Naturbordsteinen oder Pflasterkalotten einzufassen.

Die festgelegten Rettungsgassen der Feuerwehr sind unbedingt einzuhalten und entsprechend zu berücksichtigen.

Abstimmungsgespräche zwischen den Fachbereichen 32 – Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen, 60 - Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen , 61 – Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 37 – Amt für Brand und Katastrophenschutz, sowie dem Wirtschaftsbetrieb Hagen BH müssen geführt werden.

Baumscheibe Hohenzollernstr. Bereich Gaststätte „ Spinne „



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
