

Folgende Informationen aus der Verwaltung konnten durch die Geschäftsleitung zu TOP 6.4. eingeholt werden:

Mailauszug von Herrn Joachim Krüger, Geschäftsbereichsleiter Technik
Architekt, Fachbereich Gebäudewirtschaft Hagen (GWH), vom 27.02.2019, 10:02 Uhr:

„Die Tribüne des Kirchenbergstadions ist teilweise gesperrt. Es gibt Ausbrüche an den Betonstufen. Die Bewehrung ist angerostet und muss saniert werden. Wir haben Herrn Dr. Bild (*extern beauftragtes Architektenbüro) beauftragt, etwas zu der Tragfähigkeit zu sagen und um ein Sanierungskonzept vorzulegen. Das Ergebnis steht noch aus. Wir informieren die BV, sobald wir mehr wissen.“

*Anmerkung der Geschäftsstelle