

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
VB 5/P Projektmanagement

Beteiligt:
60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
69 Umweltamt
20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:
Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW - Wiederaufbauplan der Stadt Hagen

Beratungsfolge:
23.06.2022 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt den dieser Vorlage als Anlage 2 beiliegenden Wiederaufbauplan für die kommunale Infrastruktur der Stadt Hagen. Der Schaden wurde vorläufig mit 83.537.000 € ermittelt.
2. Der Wiederaufbauplan ist der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit dem Antrag auf Gewährung von Billigkeitsmitteln nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW über das Online-Portal des Landes NRW vorzulegen.
3. Der Beschluss ist bis zum 30.06.2022 umzusetzen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die Öffentliche Beschlussvorlage „Drucksache 0110/2022 – Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW – Wiederaufbauplan der Stadt Hagen“ wurde am 29.04.2022 erstellt. Zwischenzeitlich haben sich im Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (60) sowie im Bereich des Umweltamtes (69) Veränderungen ergeben, die durch eine Aktualisierung des Entwurfes des Wiederaufbauplans der Stadt Hagen zu dokumentieren sind. Die jeweiligen Maßnahmen sind in den Anlagen 2, 3 und 5 rot gekennzeichnet.

Der Schaden an der kommunalen Infrastruktur der Stadt Hagen beläuft sich somit vorläufig auf 83.537.000 €.

Anlagen:

Anlage 1 – Übersichtskarte

Anlage 2 – Wiederaufbauplan der Stadt Hagen

Anlage 3 – Öffentl. Infrastruktur – Schäden bis 100.000 € im Einzelfall

Anlage 4 – Gebäude – Schäden bis 100.000 € im Einzelfall

Anlage 5 – Gewässer – Schäden bis 100.000 € im Einzelfall

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

Auf die Ausführungen in der Vorlage DS 0110/2022 vom 29.04.2022 wird verwiesen.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Henning Keune
Technischer Beigeordneter

gez. Sebastian Arlt
Beigeordneter

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

VB 4

20

60

69

VB 5 / P

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**


Workflow

Workflow

Workflow

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

Anlage 1



Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk ➔	Arnsberg
(in) Kommune ➔	Stadt Hagen
Antragsteller ➔	Stadt Hagen

Werte ➔													83.537.000	83.537.000	6.972.924	3.000	76.561.076	Sonstige Angaben						
Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstand sowie Fahrzeug													Angaben zur Finanzierung											
Ifd. Projekt-Nummer	Förderbeitrag nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadeneintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Förderatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadengutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadengutachten vorliegend? (ja/nein)						
Nr.	FRU-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VST-Abzug	Förderatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage						
		01 - Fachbereich des Oberbürgermeisters / 20 - Fachbereich Finanzen und Controlling																						
1	6.4.2 d)	Ersatzbeschaffung Inventar / Ausstattung	Rathausstr. 1-13	Durch das Hochwasser wurden im Rathaus I ein Mobilift und Flaggen zerstört.		10.000	10.000	0	0	100	0	10.000	nein	nein		nein	nein	nein						
		11 - Fachbereich Personal und Organisation																						
2	6.4.2 d)	Ersatzbeschaffung Nutz- und Einsatzfahrzeuge	Rathausstr. 1-11	Durch das Hochwasser erlitten 15 Fahrzeuge des Ordnungsamtes und des Bauhofes (Einsatzfahrzeuge, Kleintransporter) Totalschäden.		493.000	493.000	127.500	0	100	127.500	365.500	nein	nein		nein	nein	ja						
3	2.1 a)	Dienst-/Schutzkleidung, Impfungen, Verpflegung Bw-Einheiten	Rathausstr. 1-11	Dienst-/Schutzkleidung, Impfungen für Arbeitssicherheit. Einheiten der Bundeswehr unterstützten die örtlichen Kräfte mit schwerem Gerät. Die Verpflegung wurde von der Stadt veranlasst.		12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	ja	nein		nein	nein	nein						
		15 - Fachbereich für Informationstechnologie und Zentrale Dienste																						
4	6.4.2 a)	Ersatzneubau Zweit-Rechenzentrum	Rathausstr. 1-11	Durch das Hochwasser wurde das Rechenzentrum im Rathaus vollständig zerstört. Neubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	7.650.000	7.650.000	0	0	100	0	7.650.000	nein	ja	noch nicht festgelegt	nein	nein	nein						
5	2.1 c)	Herstellung eines Übergangs-Rechenzentrum	Rathausstr. 1-11	Ein Übergangsrechenzentrum wird zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Hagen erforderlich.		925.000	925.000	0	0	100	0	925.000	nein	nein		nein	nein	nein						
6	6.4.2 a)	Demontage / Neuerrichtung Sicherheitszellen	Rathausstr. 1-11 Freiheitstr. 1-3	Im Rathaus I und im Rathaus Hohenlimburg müssen die kontaminierten Sicherheitszellen demontiert werden. Neuerrichtung im Rathaus Hohenlimburg und am noch festzulegenden neuen Standort.		800.000	800.000	0	0	100	0	800.000	nein	nein		nein	nein	nein						
7	6.4.2 d)	Wiederherstellung Datennetzwerk der Stadt / Erneuerung / Ersatzbeschaffung IT-Technik	Diverse	Das Datennetzwerk der Stadt wurde beschädigt. Erneuerung / Ersatzbeschaffung der IT-Technik nach Überflutung des Zentralen Bürgeramtes, des Bauhofes und der Großtagespflege.		838.000	838.000	0	0	100	0	838.000	nein	nein		nein	nein	nein						
		32 - Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung																						
8	6.4.2 c)	Beseitigung nichtfahrbereiter Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum; Beseitigung von Schäden; Ersatzbeschaffung Neubürgertaschen	Böhmerstr. 1	Nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten aus dem öff. Raum entfernt werden. Gefahrenstellen mussten beseitigt werden. Zerstörte Neubürgertaschen mussten ersetzt werden.		9.000	9.000	0	0	100	0	9.000	ja	nein		nein	nein	nein						
9	6.4.2 d)	Ersatz des zerstörten Enforcement-Trailers mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	Böhmerstr. 1	Der Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung stand mehrere Stunden im Hochwasser in der überschwemmten Potthofstraße und wurde zerstört.		101.000	101.000	53.000	0	100	53.000	48.000	nein	nein		nein	nein	nein						
		37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz																						
10	6.4.2 d)	Ersatzbeschaffung zerstörter Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Reparaturen beschädigter Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes	Florianstr. 2	Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Container wurden durch das Hochwasser zerstört bzw. beschädigt.		866.000	866.000	0	0	100	0	866.000	nein	nein		nein	nein	nein						
11	6.4.2 d)	Einsatzmittel der Feuerwehr	Florianstr. 2	Bekleidung, Stiefel, Sandsäcke, Ölsperrer u. a.		156.000	156.000	0	0	100	0	156.000	nein	nein		nein	nein	nein						
12	2.1 a)	Überörtliche Hilfen, Lohnersatzkosten, Verpflegungskosten	Florianstr. 2	Malteser, DRK u. a. / Lohnersatzkosten FF und HIOGS Hagen / Verpflegung Helfer / Dolmetscher		144.000	144.000	0	0	100	0	144.000	ja	nein		nein	nein	nein						
		48 - Fachbereich Bildung																						
13	2.1 c)	Schülerförderung	Diverse	Schüler mussten aus betroffenen Schulen zur Fortsetzung des Unterrichts in andere Schulen transportiert werden.		10.000	10.000	0	0	100	0	10.000	nein	nein		nein	nein	nein						
14	6.4.2 d)	Schulen - Möbel, Ausstattung	Verschiedene Schulen in betroffenen Stadtteilen	Durch das Hochwasser wurde Inventar in verschiedenen Schulen zerstört: Musikschule, FÖS Wilhelm-Busch, GE Elpe, C.-Rohlf-Gymnasium, GS Im Kley, GS Astrid-Lindgren.		20.000	20.000	0	0	100	0	20.000	nein	nein		nein	nein	nein						
		49 - Fachbereich Kultur																						
15	6.4.2 d)	Aktenrettung / Anmietung von Lagerflächen für unbeschädigte Akten / Kauf von Regalen - Maßnahmen zum Exponaterhalt	Berliner Platz 22 Freiheitstr. 3 Grubenstr. 4	Bearbeitung und Wiederherstellung von kontaminierten Akten, Anmietung Hochbunker Bachstr. 17, Kauf von Regalen für den Hochbunker Bachstr. 17 - Restaurierung geschädigter Exponate.		297.000	297.000	0	0	100	0	297.000	nein	nein		nein	nein	nein						
		53 - Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz																						
16	2.1 a)	Impfungen	Haus Busch	Zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren wurden Helfer gegen Hepatitis geimpft.		9.000	9.000	0	0	100	0	9.000	ja	nein		nein	nein	nein						
		55 - Fachbereich Jugend und Soziales																						
17	6.4.2 d)	Jugendzentren, Kindertagesstätten, Möbellager Flüchtlingshilfe, Ferienmaßnahme - Möbel, Ausstattung	Droste-Hülshoff-Str. 43-45 Cunostr. 33 Berliner Platz 22 Potthofstr. 19 Elseyer Str. 52 Am Gosekolk 2 Obernahmerstr. 8 - 10	Einrichtungsgegenstände, Mobiliar, Spiele usw. wurden zerstört.		317.000	317.000	104.000	0	100	104.000	213.000	nein	nein		nein	nein	nein						
18	2.1 c)	Annahme und Prüfung von Anträgen auf Hilsleistungen in einem Bus vor Ort	Berliner Platz 22	Anmietung eines Busses, Absperrungen, Veranstaltungsschutz - Übersetzung eines Informationsschreibens für ausländische Mitbürger in 9 Sprachen.		26.000	26.000	0	0	100	0	26.000	ja	nein		nein	nein	nein						

		60 - Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen																
19	2.1 c)	Temporäre Maßnahmen	Diverse in betroffenen Stadtteilen	Temporäre Maßnahmen - zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Absperrungen von Gefahrenstellen, temporäre Lichtsignalanlagen) - Anmietung einer Wohnung zur vorübergehenden Unterbringung eines Mieters		244.000	244.000	0	0	100	0	244.000	nein	nein		nein	nein	nein
20	6.4.2 a)	Ersatzneubau Brücke Nahmerbach	Unternahmerstraße / Kronenburgplatz	Ersatzneubau aufgrund zu geringen Durchflusses zur Vermeidung künftiger Schadensereignisse im Nahmertal gemäß Abstimmung mit MHKBG und BR Arnsberg im Vorfeld.		8.000.000	8.000.000	0	0	100	0	8.000.000	nein	nein		nein	nein	nein
21	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Gemeindestraßen	Schadensdokumentation / Abwicklung der Entsorgung aus der Auflösung der Zwischenlager.		5.761.000	5.761.000	0	0	100	0	5.761.000	nein	nein		nein	nein	nein
22	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Zur Priorlinde	Straße nach Hangabrusch zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.204.000	3.204.000	0	0	100	0	3.204.000	nein	nein		nein	nein	nein
23	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-V-013 Rehbecke	Bauwerk wurde zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.000.000	3.000.000	0	0	100	0	3.000.000	nein	nein		nein	nein	nein
24	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Brücken/Stützmauern	Schadensdokumentation u. -beseitigung / Entsorgung		2.600.000	2.600.000	0	0	100	0	2.600.000	nein	nein		nein	nein	nein
25	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-015 Hasselstr.	Bauwerk wurde zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	2.485.000	2.485.000	0	0	100	0	2.485.000	nein	nein		nein	nein	nein
26	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Nimmtal	Straße völlig unterspült, Asphalt nicht mehr vorhanden	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.410.000	1.410.000	0	0	100	0	1.410.000	nein	nein		nein	nein	nein
27	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Huse	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	763.000	763.000	0	0	100	0	763.000	nein	nein		nein	nein	nein
28	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Haardstraße	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	702.000	702.000	0	0	100	0	702.000	nein	nein		nein	nein	nein
29	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Schmittauer Straße	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	650.000	650.000	0	0	100	0	650.000	nein	nein		nein	nein	nein
30	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Klippchen	Straße völlig unterspült, Asphalt nicht mehr vorhanden	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	543.000	543.000	0	0	100	0	543.000	nein	nein		nein	nein	nein
31	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Bachstr.	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	474.000	474.000	0	0	100	0	474.000	nein	nein		nein	nein	nein
32	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Wesselbachstraße	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	448.000	448.000	0	0	100	0	448.000	nein	nein		nein	nein	nein
33	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Mäckinger Bach	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	400.000	400.000	0	0	100	0	400.000	nein	nein		nein	nein	nein
34	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Schleipenbergstraße	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	376.000	376.000	0	0	100	0	376.000	nein	nein		nein	nein	nein
35	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Lahmen Hasen	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	358.000	358.000	0	0	100	0	358.000	nein	nein		nein	nein	nein
36	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-058 Piepenbrink Klippchen II	Bauwerk wurde zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	350.000	350.000	0	0	100	0	350.000	nein	nein		nein	nein	nein
37	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Hückinghauser Weg	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	318.000	318.000	0	0	100	0	318.000	nein	nein		nein	nein	nein
38	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Sedanstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	318.000	318.000	0	0	100	0	318.000	nein	nein		nein	nein	nein
39	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	St-VI-09 Nahmertal Ufermauer	Beschädigung Geländer, Anprallschäden, Parkplatz	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	301.000	301.000	0	0	100	0	301.000	nein	nein		nein	nein	nein
40	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-006 Lücke über Obergraben	Bauwerk wurde zu 80% zerstört	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	300.000	300.000	0	0	100	0	300.000	nein	nein		nein	nein	nein
41	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Widey	Zerstörung Geländermauer, Anprallschäden	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	300.000	300.000	0	0	100	0	300.000	nein	nein		nein	nein	nein
42	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Nahmertal	Straße völlig unterspült, Asphalt nicht mehr vorhanden	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	295.000	295.000	0	0	100	0	295.000	nein	nein		nein	nein	nein
43	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	An der Wallburg	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	241.000	241.000	0	0	100	0	241.000	nein	nein		nein	nein	nein
44	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Wilhelmstraße	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	203.000	203.000	0	0	100	0	203.000	nein	nein		nein	nein	nein
45	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	In der Asmecke	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	194.000	194.000	0	0	100	0	194.000	nein	nein		nein	nein	nein
46	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Selbecker Stieg	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	188.000	188.000	0	0	100	0	188.000	nein	nein		nein	nein	nein
47	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Probstkovenstraße	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	154.000	154.000	0	0	100	0	154.000	nein	nein		nein	nein	nein
48	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Stadtgarten	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut, Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	138.000	138.000	0	0	100	0	138.000	ja	nein		nein	nein	nein
49	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Volkspark	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut, Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	136.000	136.000	0	0	100	0	136.000	ja	nein		nein	nein	nein
50	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-V-007 Zwischen den Brücken	historisches Bauwerk, Unterspülung der Pfeiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	135.000	135.000	0	0	100	0	135.000	ja	nein		nein	nein	nein
51	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Rumscheider Weg	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	133.000	133.000	0	0	100	0	133.000	nein	nein		nein	nein	nein
52	6.4.2 a)	Entstörung nach Hochwasserschäden	Lichtsignalanlagen	Überprüfung und Entstörung von LSA	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	125.000	125.000	0	0	100	0	125.000	nein	nein		nein	nein	nein
53	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Oelmüller Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	121.000	121.000	0	0	100	0	121.000	nein	nein		nein	nein	nein
54	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Everinghauser Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	nein	nein		nein	nein	nein
55	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser	Hengstenbergweg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	nein	nein		nein	nein	nein

56	6.4.2 a)	Wiederherstellung nach Hochwasser - Leerohre	Diverse von der Flutkatastrophe betroffene Bereiche im Stadtgebiet	In überfluteten Straßen wurden Leerohre der Verkehrstechnik mit Schlamm und Geröll verstopft. Ein Spulen / Ausfräsen ist nicht möglich. Es müssen ca. 15 km Leerohre ausgetauscht werden.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.900.000	3.900.000	0	0	100	0	3.900.000	nein	nein		nein	nein	nein
57	6.4.2 a)	Schäden an der öffentlichen Infrastruktur bis zu 100.000 € im Einzelfall	Diverse von der Flutkatastrophe betroffene Bereiche im Stadtgebiet	Schäden an der öffentlichen Infrastruktur bis 100.000 € im Einzelfall (LSA, Beschilderung, Parkleitsystem, Straßen, Brücken, Plätze, Wege, Grün- und Sportanlagen)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.779.000	2.779.000	0	0	100	0	2.779.000	nein	nein		nein	nein	nein
62 - Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster																		
58	6.4.2 a)	Wiederherstellung von Grenzmarkierungen	Diverse in betroffenen Stadtteilen	Durch das Hochwasser wurden mit den Erdmassen zahlreiche Grenzmarkierungen weggeschwemmt.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.000.000	5.000.000	0	0	100	0	5.000.000	nein	nein		nein	nein	nein
65 - Fachbereich Gebäudewirtschaft Hagen																		
59	6.4.2 a)	Gebäudeschäden bis zu 100.000 € im Einzelfall	Diverse in betroffenen Stadtteilen	Schäden durch Hochwasser / Starkregen bis zu 100.000 € im Einzelfall	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.268.000	1.268.000	0	3.000	100	0	1.265.000	nein	nein		nein	nein	nein
60	6.4.2 a)	Allerwelthaus - Kulturzentrum	Potthofstr. 22	EG und UG vollständig überflutet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	130.000	130.000	0	0	100	0	130.000	nein	nein		nein	nein	nein
61	6.4.2 a)	Bürgerhalle Dahl	Am Obergraben 10	EG und UG vollständig überflutet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	150.000	150.000	0	0	100	0	150.000	nein	nein		nein	nein	nein
62	6.4.2 a)	Sporthalle Eckesey	Drosgte-Hülshof-Str. 27	EG und UG vollständig überflutet, Heizung, Sanitär	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	242.000	242.000	0	0	100	0	242.000	nein	nein		nein	nein	nein
63	6.4.2 a)	Aufzüge Fußgängerunterführung	Herrenstraße o. Nr.	Wasserschäden durch Überflutung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	265.000	265.000	0	0	100	0	265.000	nein	nein		nein	nein	nein
64	6.4.2 a)	Bauhof Gebäudewirtschaft	Grubenstr. 4 - 6	Hochwasserschäden einschl. Lager, Keller voller Wasser, Schäden an Maschinen/Werkzeugen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	978.000	978.000	0	0	100	0	978.000	nein	nein		nein	nein	nein
65	6.4.2 a)	Feuerwehrgerätehaus Dahl	Am Obergraben 20	Defekter Zaun, defektes Hoftor, Unterdämmung nass und teilweise weg, Wärmedämmung Verrohrung nass	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	230.000	230.000	0	0	100	0	230.000	nein	nein		nein	nein	nein
66	6.4.2 a)	Gesamtschule Elpe	Wörthstr. 30	Wasserschäden durch Flachdach nach Starkregen, diverse abgehängte Decken durchnässt, Bodenbeläge defekt, Elektrik	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	196.000	196.000	0	0	100	0	196.000	nein	nein		nein	nein	nein
67	6.4.2 a)	Grundschule Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Wasserschäden in Turnhalle/Geräteraum , Heizung geflutet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	173.000	173.000	0	0	100	0	173.000	nein	nein		nein	nein	nein
68	6.4.2 a)	Grundschule Brüder-Grimm	Schillerstr. 23	Keller voller Wasser, Heizungsschaden	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	133.000	133.000	0	0	100	0	133.000	nein	nein		nein	nein	nein
69	6.4.2 a)	Gymnasium Christian-Rohlf	Ennepeteuer 1 - 3	Keller voller Wasser einschl. Heizungskeller, Mensa im Hauptgebäude unter Wasser	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.011.000	1.011.000	0	0	100	0	1.011.000	nein	nein		ja	nein	nein
70	6.4.2 a)	Kultzentrum Hasper Hammer	Hammerstr. 10, 10a-d	Wasserschäden im EG und UG nach Überflutung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	279.000	279.000	0	0	100	0	279.000	nein	nein		nein	nein	nein
71	6.4.2 a)	Jugendzentrum Eckesey	Droste-Hülshoff-Str. 45	EG + Kellerräume überflutet, auch Heizkeller, Heizungsschaden	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	180.000	180.000	0	0	100	0	180.000	nein	nein		nein	nein	nein
72	6.4.2 a)	Jugendzentrum Emst	Cunostr. 33	Keller teilweise unter Wasser	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	nein	nein		nein	nein	nein
73	6.4.2 a)	Kindertagesstätte Droste-Hülshoff-Straße	Droste-Hülshoff-Str. 43	Keller und EG überflutet, Heizungsschaden, Sanitär, Küchen u. a.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	487.000	487.000	0	0	100	0	487.000	nein	nein		nein	nein	nein
74	6.4.2 a)	Rathaus I	Rathausstr. 1 - 11	Untergeschoss überflutet, Heizungs- und Elektroschäden, Feuchtigkeitsschäden Bürgeramt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	6.049.000	6.049.000	0	0	100	0	6.049.000	nein	nein		nein	nein	nein
75	6.4.2 a)	Rathaus II	Berliner Platz 22	Verlagerung Archiv, Entsorgung Möbellager nach Überflutung der Räume	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.300.000	2.300.000	0	0	100	0	2.300.000	nein	nein		nein	nein	nein
76	6.4.2 a)	Sporthalle Volmetal	Hengstenbergweg 15	Durchfeuchtung einiger Wände und Böden durch Starkregen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	345.000	345.000	0	0	100	0	345.000	nein	nein		nein	nein	nein
69 - Umweltamt																		
77	6.4.2 g)	Maßnahmen zur Wiederherstellung von Gewässern bis zu 100.000 € im Einzelfall	Diverse Gewässer	Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	1.462.000	1.462.000	0	0	100,00	0	1.462.000	nein	nein		nein	nein	nein
78	6.4.2 g)	1403000108-HW Geröllefremdnutzung Gewässer	Diverse Gewässer	Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	1.350.000	1.350.000	0	0	100,00	0	1.350.000	nein	nein		nein	nein	nein
79	6.4.2 g)	1403000094-HW Stützwände an Gewässern	Diverse Gewässer	Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	1.000.000	1.000.000	0	0	100,00	0	1.000.000	nein	nein		nein	nein	nein
80	6.4.2 g)	1403000032-HW Volme Bereich Sedanstr		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	646.000	646.000	0	0	100,00	0	646.000	nein	nein		nein	nein	nein
81	6.4.2 g)	1403000099-HW Hochwasser Volme - Pegel Eckesey		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	650.000	650.000	0	0	100,00	0	650.000	nein	nein		nein	nein	nein
82	6.4.2 g)	1403000019-HW Holthauer Bach		Wiederherstellung Gewässer, Einaufgitter	vollständig zerstört	728.000	728.000	0	0	100,00	0	728.000	nein	nein		nein	nein	nein
83	6.4.2 g)	1403000001-HW Hochwasser Nahmberbach	Haardstr. 19, diverse	Sicherung von ausgespülter Ufermauer, Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	392.000	392.000	0	0	100,00	0	392.000	nein	nein		nein	nein	nein
84	6.4.2 g)	1403000041-HW Hochwasser Kanuslalomstrecke	Kanuslalomstrecke	Wiederherstellung Fischaufstieg und Dämme	vollständig zerstört	197.000	197.000	0	0	100,00	0	197.000	nein	nein		nein	nein	nein
85	6.4.2 g)	1403000031-HW Hochwasser Königsee		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	456.000	456.000	0	0	100,00	0	456.000	nein	nein		nein	nein	nein
86	6.4.2 g)	1403000081-HW Hochwasser Volme Priorei		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	323.000	323.000	0	0	100,00	0	323.000	nein	nein		nein	nein	nein
87	6.4.2 g)	1403000091-HW Volme - Bereich Am Widay		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	200.000	200.000	0	0	100,00	0	200.000	nein	nein		nein	nein	nein
88	6.4.2 g)	1403000013-HW Hochwasser Mäckinger Bach		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	200.000	200.000	0	0	100,00	0	200.000	nein	nein		nein	nein	nein
89	6.4.2 g)	1403000015-HW Volme - Bereich Delstern		Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	175.000	175.000	0	0	100,00	0	175.000	nein	nein		nein	nein	nein
90	6.4.2 g)	1403000006-HW Hochwasser Bereich Rummenohl	Berglehne, diverse	Gerollentfernung und Wiederherstellung Flächen Wiederherstellung Gewässer	vollständig zerstört	171.000	171.000	0	0	100,00	0	171.000	nein	nein		nein	nein	nein
91																		

Öffentliche Infrastruktur bis 100.000 € im Einzelfall

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-019 Marktbrücke	Baustelle überspült, Baustelleneinrichtung teilweise zerstört.	100.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Rehbecke	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	100.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Brücke Ruhrtalradweg/ Volmemündung	Baustelle überspült, Baustraße und Baustelleneinrichtung teilweise zerstört	100.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Eckeseyer Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	97.279
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Piepenbrink	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	96.560
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Dahler Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	93.269
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Kluser Weg	Straße unterspült, Asphalt großflächig beschädigt	86.710
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Neuer Schloßweg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	86.191
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Obernahmerstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	85.824
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Delsterner Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	81.033
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-001 Batheyer Str. Bw 1 über DB	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	75.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Dünighauser Weg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	72.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Im Hamperbach	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	63.474
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Hemker Weg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	50.798
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser In der Arche	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	50.665
Wiederherstellung nach Hochwasser	Pumpwerk Grüntaler Straße	Elektronik zerstört	50.649
Wiederherstellung nach Hochwasser	St-V-035 Oelmühler Str. Bw 4	Beschädigung Geländer, Anprallschäden, Unterspülung	50.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Laake	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	50.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Sommerhagener Weg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	50.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	LSA Eckeseyer-/Kloppstockstr.	Anlage zerstört	48.011
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Auf der Halle	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	46.190
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-VI-500 Lahmen Hasen	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	45.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Holthauser Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	45.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Gasstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	45.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Lenneuferstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	45.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Im Deerth	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	44.890
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Hammerstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	42.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser In der Geweke	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	41.255
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Kattenohler Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	40.256
Wiederherstellung nach Hochwasser	LSA Prioreier Str.	Anlage zerstört	40.231
Wiederherstellung nach Hochwasser	LSA Dahler Str.	Anlage zerstört	38.680
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Im Mühlenwert	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	36.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Im Lonscheid	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	32.427
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-023 Badstr.	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	30.396
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Ortstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	30.245
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-021 Rathausstr.	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	27.631
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-001 Im Hamperbach	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	25.198
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-V-003 Ribbertstr. über Volme	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	25.198
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Droste-Hülshoff-Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	25.119
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-VI-014 Überbrückung Nahmer Bach	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	25.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Pumpwerk Schwerter Straße	Elektronik zerstört	24.662
Wiederherstellung nach Hochwasser	Geb. FWGH Dahl 8146	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	22.439
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-V-015 Epscheider Bach	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	20.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-III-025a Altenhagener Brücke Erweiterung	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	19.853
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Alter Schloßweg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	19.730
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser An der Kohlenbahn	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	18.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-VI-033 Kettenbrücke	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	15.842
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Kaiserstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	15.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Stadeweg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	15.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-017 Springe	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	12.423
Wiederherstellung nach Hochwasser	Grünanlagen Entsorgung	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	11.850
Wiederherstellung nach Hochwasser	Volmestraße / Obere Wasserstraße	Überflutung des städt. Grundstücks (Parkplatz), Zerstörung der Platzoberfläche	11.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz Im Zipp 4184	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	10.537
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-III-13 Frankstr. Ennepe	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	10.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-V-017 Reckhammer	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	10.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	St-V-010 Zur Priorlinde 1	Beschädigung Geländer, Anprallschäden, Unterspülung	10.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Lenastraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	10.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Dahler Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten Schaltschrank zerstört	9.734
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Eilper-/Hasselstr.	Elektronik defekt	8.515

Wiederherstellung nach Hochwasser	St-V-004 Dahler Str. Bw 3	Beschädigung Geländer, Anprallschäden, Unterspülung	8.490
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Wasserloses Tal	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	8.416
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Märkischer Ring/Rembergstr.	Elektronik defekt	8.220
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-028 Am Widey Stahlbrücke	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	7.396
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-007 Delsterner Str.	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	6.980
Wiederherstellung nach Hochwasser	DKGA Heidebach	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	6.956
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-005 Kuhweide über Volme	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	6.797
Wiederherstellung nach Hochwasser	Eckeseyer Str. 6315	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	6.563
Wiederherstellung nach Hochwasser	St-V-002 Dahler Str. Bw 1	Beschädigung Geländer, Anprallschäden, Unterspülung	6.396
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Eckeseyer-/Grüntaler Str.	Elektronik defekt	6.299
Wiederherstellung nach Hochwasser	Volmepark	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	6.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Platz Wesselbachstr./Kaiserstr.	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	5.988
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Zur Höhe	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	5.888
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Im Kettelbach	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	5.828
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-V-001 An der Wallburg	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	5.594
Wiederherstellung nach Hochwasser	Delsterner Str. 8082	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	5.051
Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Huse öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	5.030
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-013 Eilper Str./Eilper Denkmal	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	5.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Selbecker Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	4.760
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Herdecker Str./Sporbecker Weg	Elektronik defekt	4.682
Wiederherstellung nach Hochwasser	Unternahmer Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	4.679
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Bahnstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	4.676
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Ostfeldstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	4.470
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz Grubenstr. 8069	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	4.287
Wiederherstellung nach Hochwasser	Osemundstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	4.051
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-I-018 Pylonbrücke Volme	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	3.797
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-VI-001 Lahmen Hasen	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	3.738
Wiederherstellung nach Hochwasser	Steuerkabel/Leerrohrsystem	Defekte durch unter-/ausgespülte Gehwege	3.727
Wiederherstellung nach Hochwasser	Potthofstr., 114	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	3.621
Wiederherstellung nach Hochwasser	KSP Am Obergraben	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	3.497
Wiederherstellung nach Hochwasser	Rehbecke öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	3.450
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Herrenstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	3.369
Wiederherstellung nach Hochwasser	Selbecker Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	3.365
Wiederherstellung nach Hochwasser	Bolzplatz Regenbogenschule	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut	3.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Am Großen Feld	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	2.767
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-III-028 Plessenstr.	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	2.624
Wiederherstellung nach Hochwasser	Ennepet Str. / Kölnerstr. 4163	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	2.475
Wiederherstellung nach Hochwasser	Prioreier Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	2.369
Wiederherstellung nach Hochwasser	DKGA Distelstück	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	2.344
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz In der Geweke 4011	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	2.289
Wiederherstellung nach Hochwasser	FWGH Gasstr.	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	2.234
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Im Bardersiepen	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	2.184
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Eilper Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	2.179
Wiederherstellung nach Hochwasser	Lennepark	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	2.161
Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Hauptbahnhof öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	2.128

Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Märkischer Ring	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	2.000
Wiederherstellung nach Hochwasser	Rafflenb./Metzerstr./ Dünne Eiche 8132	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	1.996
Wiederherstellung nach Hochwasser	Auf dem Rode öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.960
Wiederherstellung nach Hochwasser	Buntebachstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten Freileitung repariert	1.875
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Kölner Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	1.782
Wiederherstellung nach Hochwasser	An der Turnhalle 8142	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	1.770
Wiederherstellung nach Hochwasser	Schmittauer Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.687
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz Grabenstr. 436	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	1.669
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Am Waldhang	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	1.610
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Haenelstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	1.570
Wiederherstellung nach Hochwasser	FÖS Obernahmer Wilhelm Busch	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	1.570
Wiederherstellung nach Hochwasser	Weißensteinstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.479
Wiederherstellung nach Hochwasser	Schule Voßacker 6120	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	1.470
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Hierseier Weg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	1.372
Wiederherstellung nach Hochwasser	DKGA Waldlust	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	1.247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Herdecker Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.196
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Unternahmerstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	1.155
Wiederherstellung nach Hochwasser	Markland öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.147
Wiederherstellung nach Hochwasser	Schleipenbergstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.131
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hasselstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.120
Wiederherstellung nach Hochwasser	Obernahmer Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.105
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Kuhlestraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	1.089
Wiederherstellung nach Hochwasser	In der Asmecke öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.065
Wiederherstellung nach Hochwasser	Badstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	1.044
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Eckeseyer Str./Bauhaus	Elektronik defekt	1.040
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-III-025 Altenhagener Brücke	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	990
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-I-009 Geitebrücke	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	941
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz Alter Weg/ Prioreier Str. 8031	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	938
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Voerder Str.	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	910
Wiederherstellung nach Hochwasser	Wesselbachstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	905
Wiederherstellung nach Hochwasser	BR-II-004 Buschmühlenstr.	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	891
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-026 Haldener Bach II	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	891
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz Potthofstr., 118	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	819
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Eckeseyer-/Fuhrparkstr.	Elektronik defekt	792
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Wolfskuhler Weg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	770
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Am Dubberg	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	753
Wiederherstellung nach Hochwasser	Spielplatz Volkspark 109	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Spielgeräte, Sandspielflächen	745
Wiederherstellung nach Hochwasser	Grundschöttler Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	742
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Distelstück	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	700
Wiederherstellung nach Hochwasser	Wehringhauser Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	693
Wiederherstellung nach Hochwasser	An der Wallburg öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	598
Wiederherstellung nach Hochwasser	Rummenohler Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	598
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hasselbach öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	594
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Preinstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	578
Wiederherstellung nach Hochwasser	Herrenstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	577

Wiederherstellung nach Hochwasser	Kuhlestraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	516
Wiederherstellung nach Hochwasser	Bahnhofshinterfahrung öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	516
Wiederherstellung nach Hochwasser	Mühlbachstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	511
Wiederherstellung nach Hochwasser	Streckenstation Messstelle Finanzamt	Anlage zerstört	510
Wiederherstellung nach Hochwasser	Enneper Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	498
Wiederherstellung nach Hochwasser	Voerder Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	497
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Altenhagener Brücke	Elektronik defekt	463
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Grüntaler Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	455
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Graf-von-Galen-Ring / Körnerstr.	Elektronik defekt	441
Wiederherstellung nach Hochwasser	Droste-Hülshoff-Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	439
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Eilper Str./In der Welle	Elektronik defekt	414
Wiederherstellung nach Hochwasser	Oeger Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	412
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-018 Fuß- und Radweg Lennetal Bw 1	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	396
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-018 Fuß- und Radweg Lennetal Bw 3	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	396
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-016 Volmebrücke Elektromark	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	396
Wiederherstellung nach Hochwasser	Geb FWGH Eckeseyer Str. 6369	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	385
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 12	Elektronik defekt	378
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Delsterner-/Hummelbachstr.	Elektronik defekt	377
Wiederherstellung nach Hochwasser	Weststraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	372
Entstörung nach Hochwasserschaden	LSA Eckeseyer-/Eichendorffstr.	Elektronik defekt	370
Wiederherstellung nach Hochwasser	Platz der 7 Kurfürsten öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	353
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-018 Fuß- und Radweg Lennetal Bw 2	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	347
Wiederherstellung nach Hochwasser	Haardtstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	346
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-IV-039 Selbecker Str. Schule	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	344
Wiederherstellung nach Hochwasser	TH Droste-Hülshoff-Str. 6138	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	340
Wiederherstellung nach Hochwasser	Holthauser Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	331
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 41	Elektronik defekt	329
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Pelmkestraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	310
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 26	Elektronik defekt	305
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-VI-017 Unternahmer Str.	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	301
Wiederherstellung nach Hochwasser	Waldorfstr./Rissestr. 1032	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	300
Wiederherstellung nach Hochwasser	Kölner Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	299
Wiederherstellung nach Hochwasser	Holzmüllerstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	289
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Hobräck	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	280
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Wehringhauser Str.	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	280
Wiederherstellung nach Hochwasser	Wulfeldstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	274
Wiederherstellung nach Hochwasser	Wilhelmstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	274
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-027 Buschmühlenstr. / Haldener Bach III	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	272
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 17	Elektronik defekt	266
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 16	Elektronik defekt	264
Wiederherstellung nach Hochwasser	Kaiserstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	264
Wiederherstellung nach Hochwasser	Zur Hünenpforte öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Stadeweg öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hohenlimburger Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Oelmühler Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Schwerter Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Becheltestraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Preußerstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247
Wiederherstellung nach Hochwasser	Kurt-Schumacher-Ring öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	247

Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Hasper Bahnhof SBG 4154	Verschmutzung durch Überflutung, Geschiebe, Treibgut Zerstörung Moblierung (Bänke, Papierkörbe etc.)	246
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 45	Elektronik defekt	239
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 103	Elektronik defekt	230
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Berliner Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	210
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 2	Elektronik defekt	206
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 6	Elektronik defekt	206
Wiederherstellung nach Hochwasser	Distelstück öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	199
Wiederherstellung nach Hochwasser	Elbersufer öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hüsteystraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	In der Geweke öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Potthofstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Paulshof öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Preinstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Untere Isenbergstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Volmewehr öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Eiskeller öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	An der Turnhalle öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Rathausstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Volmestraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	165
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Nahmerbach	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	161
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 13	Elektronik defekt	155
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 85	Elektronik defekt	140
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 86	Elektronik defekt	140
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Jägerstraße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	140
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 46	Elektronik defekt	115
Entstörung nach Hochwasserschaden	Parkleitsystem Schild 47	Elektronik defekt	115
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hochwasser Prioreier Straße	Asphalt, Platten, Bordsteine beschädigt	105
Wiederherstellung nach Hochwasser	Hammerstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	100
Wiederherstellung nach Hochwasser	Höhwaldstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	100
Wiederherstellung nach Hochwasser	Klopstockstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	100
Wiederherstellung nach Hochwasser	Minervastraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	100
Wiederherstellung nach Hochwasser	Schillerstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	100
Wiederherstellung nach Hochwasser	Swolinskystraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	100
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-030 Ölmühlenbach	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	99
Wiederherstellung nach Hochwasser	Br-II-033 Fuß- und Radweg Auslauf Kläranlage	Beschädigung Geländer, Unterseite Brückenoberbau, Anprallschäden	99
Wiederherstellung nach Hochwasser	Werdestraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	82
Wiederherstellung nach Hochwasser	Ferdinand-David-Park öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	82
Wiederherstellung nach Hochwasser	Am Stockey öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	50
Wiederherstellung nach Hochwasser	Fritz-Killing-Straße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	50
Wiederherstellung nach Hochwasser	Grubenstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	50
Wiederherstellung nach Hochwasser	Herderstraße öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	50
Wiederherstellung nach Hochwasser	Laake öffentliche Beleuchtung	Standsicherheit Masten	50

Gebäudeschäden bis 100.000 € im Einzelfall

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)
Schadensbeseitigung	Liegenschaft Bosna E.V., Droste-Hülshoff-Str. 27	EG überflutet: Heizung, Fliesen- und Sanitärarbeiten, Malerarbeiten	97.500
Schadensbeseitigung	Grundschule Astrid Lindgren (Fil.). Delstener Str. 59	Wasserschaden d. Überflutung, Heizungsschaden	80.500
Schadensbeseitigung	Sekundarschule L. Funcke, Eickertstr. 12	Wassereintritt Kriechkeller nach Hochwasser - Estrich - Schimmelbeseitigung, Abdichtung, Brandschutzwand	74.614
Schadensbeseitigung	Gesamtschule Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Wasserschaden durch Flachdach nach Starkregen, Schaden im Eingangsbereich	70.000
Schadensbeseitigung	Sporthalle Katernberg, Wilhelmstr. 31	Wassereinbruch auf allen Ebenen, Umkleidetrakt und Hallenboden betroffen	70.000
Schadensbeseitigung	Rathaus Hohenlimburg, Freiheitsstr. 3	Keller ca. 35 cm unter Wasser,	69.000
Schadensbeseitigung	Stadtteilhaus Vorhalle, Vorhaller Str. 36	Feuchteschaden d. Rückstau im KG	69.000
Schadensbeseitigung	Feuerwehrgerätehaus Eckesey, Eckeseyer Str. 175	Wasser im EG 40 cm hoch, Hoftor defekt	57.500
Schadensbeseitigung	Kndertagesstätte Gosekolk, Am Gosekolk 2	Keller vollgelaufen, Flur, Bewegungsraum u. Heizungsraum	57.500
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte/Großtagespflege, Potthofstr. 19	Keller geflutet, EG teilweise unter Wasser (teilw. Vermietersache)	50.000
Schadensbeseitigung	Schulgebäude ehem. FöS Aug.-Her.-Franke, Selbecker Str. 185	Wassereinbruch im Keller, Heizung vollgelaufen, Elektrik (HV) unter Wasser, Serverraum unter Wasser	50.000
Schadensbeseitigung	Grundschule Volmetal, Ribbertstr. 60	Leichter Wassereinbruch durch das Dach, Aufzugschacht voller Wasser	41.400
Schadensbeseitigung	Feuerwehrgerätehaus Hohenlimburg, Gasstr. 6/8	Keller überflutet,	35.000
Schadensbeseitigung	Gymnasium Hohenlimburg, Wiesenstr. 27	Wasser im Keller, Wasser durch Dach und Fassade, Heizungsschaden	30.000
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte Amalie-Sieveking, Gutenbergstr. 13	Keller unter Wasser, Abflussrohre verstopft, 2 Gruppenräume im Keller betroffen	30.000
Schadensbeseitigung	Villa Post (Volkshochschule), Wehringhauser Str. 38	Wassereinbruch im Keller - Bodenbelagsarbeiten, defekte Eingangstüren durch Wassereinbruch	28.000
Schadensbeseitigung	Hohenhof, Stirnband 10	Wasser im UG ca. 30 cm bzw. 1,00 m in Küche	20.000
Schadensbeseitigung	Turnhalle Theodor-Heuss Gymnasium; Humperstr. 19	Undichtigkeiten Dach durch Starkregen, defekte Regenwasserfallleitung	20.000
Schadensbeseitigung	Stadthalle, Wasserloses Tal 2	Leichte Schäden am Parkett	17.395
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte, Heinrichstr. 33	Wassereinbruch durch Flachdach nach Starkregen	17.250
Schadensbeseitigung	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen, Tückingstr. 2z	Beleuchtungsanlage Parkplatz durch Starkregen beschädigt	15.000
Schadensbeseitigung	Jugendzentrum Haspe, Frankstr. 20a	Erneuerung Heizungskessel aufgrund Überflutungsschaden	15.000
Schadensbeseitigung	Kanugebäude/Leistungszentrum, Markt 9	Keller überflutet durch Hochwasser, Putz- und Schimmelschäden	15.000
Schadensbeseitigung	Haus Busch, Haus Busch 1-3	Diverse kleinere Beschädigungen durch Hochwasser/Starkregen, Wachdienst	12.473
Schadensbeseitigung	Berufskolleg Cuno I + II, Viktoriastr. 2	Wassereinbruch durch Flachdach	11.500
Schadensbeseitigung	Berufskolleg Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 20-22	Wasserschaden im Deckenbereich	11.500
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte Sudetenstr., Sudetenstr. 14	Wassereinbruch	10.350
Schadensbeseitigung	Berufskolleg Käthe-Kollwitz (Fil.), Eickertstr. 10	Wassereinbruch Keller	10.000
Schadensbeseitigung	Dienstwohnung Theodor-Heuss, Humpertstr. 21	Undichtigkeiten Dach nach Starkregen	10.000
Schadensbeseitigung	Grundschule Kuhlerkamp, Heinrichstr. 31	Undichtetes Flachdach nach Starkregen	10.000
Schadensbeseitigung	Schulgebäude ehem. HS Hohenlimburg, Wachtelweg 19-21	Keller ca. 20 cm unter Wasser	10.000
Schadensbeseitigung	Sporthalle Krollmann Arena, Stadionstr. 21	Wasser im Keller	10.000
Schadensbeseitigung	Wohnung, Selbecker Str. 185	Keller vollgelaufen	10.000
Schadensbeseitigung	Grundschule Astrid Lindgren,	Wassereinbruch im Keller	9.200

Schadensbeseitigung	Jugendzentrum Eilpe, In der Welle 35	Wassereinbruch im Keller	8.000
Schadensbeseitigung	Fichte Gymnasium, Goldberstr. 20	Undichtigkeiten Dach nach Starkregen	5.750
Schadensbeseitigung	Förderschule Erich Kästner, Berchumer Str. 68	Wasserschäden im Deckenbereich und an Fenster	5.750
Schadensbeseitigung	Grundschule Hestert, Schlesierstr. 36	Leuchtmittel vollgelaufen, Schaden an der Elektrik	5.750
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte Cunovilla; Haßleyer Str. 35	Wasserschaden im Kellerbereich	5.750
Schadensbeseitigung	Medienzentrum, Springe 1	Wasserschaden durch Überflutung	5.750
Schadensbeseitigung	Realschule Haspe, Kurze Str. 3	Keller vollgelaufen (1. Raum)	5.750
Schadensbeseitigung	Sporthalle Berufskolleg Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 6	Wasserschaden durchs Flachdach nach Starkregen	5.750
Schadensbeseitigung	Sporthalle Wehringhausen, Obere Rehstr. 4	Parkfläche vollgelaufen	5.750
Schadensbeseitigung	Ehem. Fwgh Haspe, Preselweg 41	Hallen überflutet. Defekte Türen, Putz- Anstrich- und Schimmelschäden	5.000
Schadensbeseitigung	Förderschule Wilhelm-Busch, Obernahmer Str. 9-12	Wasserschäden und viel Schlamm	5.000
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte Remberg, Elberstiege 16	Feuchte Wandverkleidung durch Hochwasser	5.000
Schadensbeseitigung	Max-Reger Musikschule, Dödterstr. 10	Keller ca. 20 cm unter Wasser, Erneuerung Bodenbelege	5.000
Schadensbeseitigung	Sekundarschule Altenhagen, Friedensstr. 26	Mensa Bodenablauf verstopft - Rückspülung Regenwasser	5.000
Schadensbeseitigung	Sporthalle GS Halden (KEO Fil.), Berchumer Str. 63	Wasserschäden im Deckenbereich und an Fenster	5.000
Schadensbeseitigung	Tierheim, Hasselstr. 15	Dachundichtigkeiten, Abgrenzungen (Zaungitter) der Tiergehege durch umgestürzten Baum beschädigt	5.000
Schadensbeseitigung	Turnhalle Altenhagen, Berghofstr. 5	Regenwasser drückt unter Haupteingangstür durch	5.000
Schadensbeseitigung	Rahel-Varnhagen-Kolleg, Schwelmstück 1	Keller durch Hochwasser überschwemmt	3.450
Schadensbeseitigung	Männerasyl, Tuchmacherstr. 2	Dach undicht nach Starkregen	3.000
Schadensbeseitigung	Hauptschule Ernst-Eversbusch, Berliner Str. 109	Wassereinbruch Keller	2.300
Schadensbeseitigung	Feuerwache Ost, Florianstr. 2	Wassereinbruch: Einsatz Pumpen, Aufräumarbeiten	2.000
Schadensbeseitigung	Feuerwehrgerätehaus Eilpe/Delstrn/Holthausen, Haßleyer Str. 61	Dachabdichtung, Grunreinigung	2.000
Schadensbeseitigung	Grundschule Kipper, Gabelsberger Str. 50	Wassereinbruch durch Hochwasser	2.000
Schadensbeseitigung	Kindertagesstätte Sudetenstr. (Fil.), Elseyer Str. 52	Wassereinbruch, beschädigte Bodenbelege	1.725
Schadensbeseitigung	Asylunterkunft, Bebelstr.16	Wasserschäden durch Starkregen	1.150
Schadensbeseitigung	Drogentherapie, Bergstr. 123a	Gully Aussenbereich verstopft - Feuchteschaden Treppenhaus	1.000
Schadensbeseitigung	Feuerwache Mitte, Bergischer Ring 87	Flachdach durch Starkregen beschädigt.	1.000
Schadensbeseitigung	Grundschule E. Hegemann, Fraunhofer Str. 5	Notstromversorgung aufgrund Hochwasser defekt	1.000
Schadensbeseitigung	Grundschule Im Kley, Kiebitzweg 6	Wassereinbruch im Keller, Schimmelbeseitigung	1.000
Schadensbeseitigung	Realschule Hohenlimburg, Im Kley 32	Wassereinbruch im Keller	1.000
Schadensbeseitigung	Rundsporthalle Haspe, Kölner Str. 50	Überprüfung der Elektroinstallation nach Starkregen	1.000
Schadensbeseitigung	Rundsporthalle Hohenlimburg, Königsberger Str. 1	Undichtigkeiten Dach nach Starkregen	1.000
Schadensbeseitigung	Übergangsheim, Wilhelmsstr. 2	Wasserschäden	1.000
Schadensbeseitigung	Verwaltungsgebäude, Böhmerstr. 1	Wasserintritt Keller	1.000
Schadensbeseitigung	Wasserschloss Werdringen. Werdringen 1	Wasser im Innenhof:Überprüfung von Revisionschächten, Öl- und Fettabscheidern	1.000
Schadensbeseitigung	Wohnung in KiTa Rummenohl, Oehlmühler Str. 11	Wassereinbruch im Keller	1.000
Schadensbeseitigung	Realschule H. Heine, Kapellenstr. 38	Wasser im Werkraum. Trocknung	250

Gewässerschäden bis 100.000 € im Einzelfall

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)
1403000030-HW Volme Bereich Tierheim	Wiederherstellung Gewässer	100.000 €
1403000107-HW Ennepe Bereich Wehranlage Frankstr.	Wiederherstellung Gewässer	100.000 €
1403000010-HW Hochwasser Eselsbach	Wiederherstellung Gewässer	90.910 €
1403000106-HW Volme Bereich Arbeitsamt - BHHF	Wiederherstellung Gewässer	75.000 €
1403000105-HW Lückhofer Bach	Wiederherstellung Gewässer	35.000 €
1403000079-HW Epscheider Bach	Wiederherstellung Gewässer	67.372 €
1403000003-HW Hochwasser Wesselbach	Wiederherstellung Gewässer	65.081 €
1403000096-Hw Hochwasser Kuhlebach Bereich AWO	Wiederherstellung Gewässer	55.000 €
1403000004-HW Hochwasser Nimmerbach	Wiederherstellung Gewässer	53.129 €
1403000046-HW Hochwasser Volme - Bereich Dahl	Wiederherstellung Gewässer	50.541 €
1403000085-HW Hochwasser Wortleys Bach	Wiederherstellung Gewässer	50.297 €
1403000090-HW Ennepe - Bereich Gesamtschule Haspe	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000097-Hw Hochwasser Arenseggebach	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000098-Hw Hochwasser Volme - Bereich Rehbecke	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000100-Hw Hochwasser Becke	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000104-HW Hochwasser Wehringhauser Bach	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000109 Hamperbach	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000110 Volme Wehranlag v. Stein	Wiederherstellung Gewässer	50.000 €
1403000024-HW Hochwasser Ortbach	Wiederherstellung Gewässer	49.033 €
1403000088-HW Klippebach	Wiederherstellung Gewässer	32.000 €
1403000035-HW Hochwasser Brunsbecke	Wiederherstellung Gewässer	42.691 €
1403000092-HW Buntebach	Wiederherstellung Gewässer	40.000 €
1403000039-HW Hochwasser Wilfesche	Wiederherstellung Gewässer	30.000 €
1403000017-HW Volme - Bereich Springe	Wiederherstellung Gewässer	25.843 €
1403000018-HW Hochwasser Haardtbach	Wiederherstellung Gewässer	25.843 €
1403000093-HW Hemke Dahl - Bereich Moosweg	Wiederherstellung Gewässer	25.000 €
1403000083-HW Hochwasser Hüsteybach	Erneuerung Gewässerverrohrung	24.261 €
1403000089-HW Volme Bereich Eckesey	Wiederherstellung Gewässer	20.000 €
1403000101-Hw Hochwasser Düinghauser Bach	Wiederherstellung Gewässer	20.000 €
1403000102-Hw Hochwasser Haldener Bach	Wiederherstellung Gewässer	10.000 €
1403000077-HW Hegtbach	Wiederherstellung Gewässer	5.109 €
1403000043-HW Wolfskuhler Bach	Wiederherstellung Gewässer	5.000 €
1403000080-HW Hochwasser Asmecke	Wiederherstellung Gewässer	4.000 €
1403000026-HW Hochwasser Selkinghauser Bach	Wiederherstellung Gewässer	3.849 €
1403000048-HW Hochwasser Wehringhauser Bach	Wiederherstellung Gewässer	2.499 €
1403000075-HW Hochwasser Hemker Bach	Einlaufgitter	1.602 €
1403000078-HW Hochwasser Haldener Bach	Einlaufgitter	1.602 €
1403000002-HW Hochwasser Süßenbergbach	Wiederherstellung Gewässer	624 €
1403000037-HW Hochwasser Hasper Bach	Wiederherstellung Einlaufgitter	147 €